

celulosevé obaly zesílené pomocí faserového vlákna



Doporučení ke zpracování

Obaly Nalo Faser uchovávat až do doby zpracování v originálních kartonech.

Máčení-Intenzivně máčet plně ponořené ve vodě - přířezy 15 minut, roubíky 30 minut, potištěné obaly 60 minut. Teplota vody 20 - 40 stupňů Celsia, optimální 28 stupňů Celsia.

Plnění a uzavírání-Roubík otevíráme na straně barevného klipu a plníme na doporučený kalibr. Uzavírání se provádí na běžných klipovacích strojích. Plnicí trubka by měla být o něco menší než je otvor v roubíku.

Uzení - Udit při 85% relativní vlhkosti vzduchu.

Vaření/chlazení-Vařit na požadovanou teplotu v jádře, poté zchladit, nejlépe sprchováním na teplotu v jádře (menší než 25 °C). Vyvarovat se rychlého zchlazení a umístění v chladírenských boxech u ventilátorů.

Skladování-Skladovat vždy v originálním kartonu v chladu a na suchém místě. Obaly chránit před mrazem. Při dodržení těchto doporučení je garanční doba na funkčnost těchto obalů 24 měsíců, u předmáčených roubíků 6 měsíců, u potištěných obalů 3 měsíce.